






## Санитарно-эпидемиологическая служба информирует...


о качестве синтетических моющих средств (далее – СМС) отечественного и импортного производства с учетом результатов проверок Комитета государственного контроля (далее – КГК) и других контролирующих органов.


Запрещенные Госстандартом к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь СМС


№ п/п	Фото	Продукция	Предписание Госстандарта	Выявленные нарушения
1.		Стиральный порошок Alrix Color  Производитель «CLOVIN S.A.» (Польша)  Импортёры продукции на территорию РБ ООО "Фабрика Ромакс"	Предписание 06-18-123/1170  Дата введения меры 04.09.2021	Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (75,8±3,2) % (без предварительного замачивания) и (52,9±2,2) % (с предварительным замачиванием), что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.

2.		<p>Универсальный стиральный порошок «WASCHEMEISTER UNIVERSAL»</p> <p>Производитель «CLOVIN Germany GmbH» (Германия)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1169</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (56,6±2,4) %, что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества</p>
3.		<p>Стиральный порошок для цветных тканей «PUROX COLOR»</p> <p>Производитель «CLOVIN S.A.» (Польша)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1168</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (55,6±2,3) % (без предварительного замачивания) и (49,8±2,1) % (с предварительным замачиванием), что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>



4.		<p>Стиральный порошок для цветного белья «ROBETA Горный цветок»</p> <p>Производитель «SOLIRA Company s.r.o» (Чешская Республика)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1167</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (65,0±2,7) %.</p>
5.		<p>Средство моющее синтетическое порошкообразное для цветного белья «ZICO color»</p> <p>Производитель «SOLIRA Company s.r.o» (Чешская Республика)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1167</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (67,9±2,6) %.</p>



6.		<p>Средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное «ZICO universal»</p> <p>Производитель «SOLIRA Company s.r.o» (Чешская Республика)</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1167</p> <p>Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил: (62,0±2,6) %</p>
----	---	--	--	---

7.		<p>Средство моющее синтетическое. Универсальный гель для стирки «HERR KLEE C.G. UNIVERSAL»</p> <p>Производитель «CLOVIN Germany GmbH», Германия</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Санрайз-груп" (г. Минск)</p> <p>Поставщики продукции на территории РБ ООО "Санрайз-груп" (г. Минск)</p>	<p>Предписание 06-18-123/855</p> <p>Дата введения меры 28.06.2021</p>	<p>Изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для всех типов стиральных машин», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (193±5) мм. Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Кроме того, идентификационный показатель «моющая способность» не соответствовал требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), на соответствие которого задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил (42,2±1,7) %.</p>
----	--	--	---	---

8.		<p>Средство моющее синтетическое. Универсальный гель для стирки «HERR KLEE C.G. COLOR»</p> <p>Производитель «CLOVIN Germany GmbH», Германия</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Санрайз-груп" (г. Минск) Поставщики продукции на территории РБ ООО "Санрайз-груп" (г. Минск)</p>	<p>Предписание 06-18-123/855</p> <p>Дата введения меры 28.06.2021</p>	<p>Изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для всех типов стиральных машин», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (200±5) мм. Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Кроме того, идентификационный показатель «моющая способность» не соответствовал требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), на соответствие которого задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил (35,7±1,5) %.</p>
----	--	---	---	---

## Запрещенные Госстандартом к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь СМС

№ п/п	Фото	Продукция	Предписание Госстандарта	Выявленные нарушения
1.		<p>Стиральный порошок для белых тканей «Wirek White»</p> <p>Производитель «ZW «AGRO СHEMAT» Sp.z o.o.», Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1233</p> <p>Дата введения меры 19.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (71,9±3,0) % для стирального порошка для белых тканей «Wirek White». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
2.		<p>Стиральный порошок универсальный «Gaska Universal»</p> <p>Производитель «MILWA POLSKA 1871» Sp. z.o.o. Sp.k.», Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1234</p> <p>Дата введения меры 19.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (5,0±0,2) % для стирального порошка универсального «Gaska Universal». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>

3.		<p>Стиральный порошок для цветных тканей «Gaska color»</p> <p>Производитель «MILWA POLSKA 1871» Sp. z o.o. Sp.k», Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1234</p> <p>Дата введения меры 19.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (6,4±0,3) % для стирального порошка для цветных тканей «Gaska color». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
4.		<p>Жидкость для стирки цветных тканей «Pergel Color»</p> <p>Производитель «Garchem Garczarek», Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1233</p> <p>Дата введения меры 19.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил (22,9±1,0) % для жидкости для стирки цветных тканей «Pergel Color». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>



5.



Гель для стирки цветных тканей «Wirek Color»

Производитель  
«ZW «AGRO СЕМАТ»  
Sp.z o.o.», Республика  
Польша

Импортеры продукции на  
территорию РБ  
ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"

Предписание  
06-18-13/1232

Дата введения  
меры  
19.09.2021

По результатам проверки установлено, что изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил:  $(191 \pm 5)$  мм для геля для стирки цветных тканей «Wirek Color». Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности. Кроме того, продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил:  $(38,2 \pm 1,6)$  % для геля для стирки цветных тканей «Wirek Color». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.

6.



Универсальный гель для стирки тканей «Wirek Universal»

Производитель  
«ZW «AGRO Schemat»  
Sp.z o.o.», Республика  
Польша

Импортеры продукции на  
территорию РБ  
ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"

Предписание  
06-18-13/1232

Дата введения  
меры  
19.09.2021

По результатам проверки установлено, что изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил  $(188 \pm 4)$  мм для универсального геля для стирки тканей «Wirek Universal». Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности. Кроме того, продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил:  $(35,0 \pm 1,5)$  % для универсального геля для стирки тканей «Wirek Universal». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.

7.		<p>Жидкое моющее средство для стирки цветных тканей «Wirek Automat Color»</p> <p>Производитель «ZW «AGRO СЕМАТ» Sp.z o.o.», Республика Польша</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "СЛМ-ТРЕСТ2"</p>	<p>Предписание 06-18-13/1232</p> <p>Дата введения 19.09.2021</p>	<p>По результатам проверки установлено, что изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах-автоматах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (193±5) мм для жидкого моющего средства для стирки цветных тканей «Wirek Automat Color».</p> <p>Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности. Кроме того, продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил: (42,2±1,8) % для жидкого моющего средства для стирки цветных тканей «Wirek Automat Color». Несоответствие показателя «моющая способность» установленной норме вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
----	--	--	--	--